



ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี





ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี





ทวิ บัณณ

ท.จ.ช.ส.บ.วิ



วิภา วัฒน

ท.จ.ช.ส.บ.วิ



ท.จ.ช.ส.บ.วิ

ท.จ.ช.ส.บ.วิ

ท.จ.ช.ส.บ.วิ

ท.จ.ช.ส.บ.วิ

ท.จ.ช.ส.บ.วิ

ท.จ.ช.ส.บ.วิ

ท.จ.ช.ส.บ.วิ

ท.จ.ช.ส.บ.วิ

 ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี





ลบุรี





สภ. สัตหีบ

The top row contains three photographs. The leftmost photo shows a street completely flooded with murky water, with a bridge overpass in the background and a white car partially submerged. The middle photo is a close-up of a car's interior, showing significant water damage to the seats and floor. The rightmost photo shows an outdoor paved area, possibly a parking lot or plaza, with a large, shallow pool of floodwater in the foreground.

บริเวณสถานที่ที่ไม่ไกลมาก : แยกที่เหนือ เฮอร์ ซามซ็อนส์ ๑.๑๖๖๖
 บริเวณถนนบางนาเก่า : แขวงทางหลวงชลวิทย์ ๒ คำนึงการ จุดออกที่ระนาบน้ำ และ เทศบาลนครแหลมฉบัง
 จัดทำที่ระนาบน้ำขนาดใหญ่ ถนนไฮโดรเจนที่วาลูน อยู่ระหว่างการศึกษาจัดสรร งบประมาณ
 แนวถนนที่บริเวณคลอง : แขวงทางหลวงชลวิทย์ ๒ และ เทศบาลนครแหลมฉบัง
 ถนนประสาธน์ตามการคำนึงการ : ได้ประสาธน์งานกับ แขวงทางหลวงชลวิทย์ ๒ คำนึงการ จุดออกที่ระนาบน้ำ และ
 กองการ ไปยังโกลาหารจัด จัดทำที่ระนาบน้ำขนาดใหญ่

ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี



ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนจังหวัดชลบุรี ด้านการบังคับใช้กฎหมาย

ครั้งที่ 5/2568

วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2568

เวลา 13.30 น.

ณ หอประชุม ชั้น 1 ภ.จว.ชลบุรี

